

MAŠINSKI FAKULTET PODGORICA
ARHITEKTONSKI FAKULTET
MINISTARSTVO EKONOMIJE
GTZ



KURS EE - ENERGETSKA EFIKASNOST

IC KAMERA

mjerenje
Milan Šekularac



Za koju svrhu nam treba IC kamera..???

Toplotni mostovi kod omotača zgrada...




→ Toplotni most uslijed geometrije

Toplotni mostovi...



Toplotni most kao posledica konstrukcije
Primjer parapeta


Toplotni mostovi...



Toplotni mostovi uslijed konstrukcije
Primjer čeličnih greda

Termokamera (IRC kamera)

Mjerenje *toplotnog zračenja !!!*



„Termokamera“

O svjetlu...

Talasna dužina λ zelenog svjetla je:

$$\lambda = \frac{\text{Brzina svjetla}}{\text{frekvencija}} = \frac{c}{f} = \frac{300\ 000\ 000 \text{ m/s}}{600 * 10^{12} \text{ 1/s}}$$
$$= 0,5 * 10^{-6} \text{ m} = 0,5 \text{ Mikrona}$$

Kirchoff-ov zakon zračenja

Emisija = Apsorpcija


Emisioni koef. ε = α Apsorpcioni koef.

Kirchhoff zakon zračenja opisuje vezu između apsorpcije i emisije zračenja realnih tijela u termičkoj ravnoteži.

Elektromagneti spektar


Radni opseg ljudskog oka

Radni opseg LW-IR-Kamera




Opseg infracrvenog zračenja

Elektromagnetni spektar



Elektromagnetni spektar: Vidljivi - Infracrveni



Zračenje i temperatura

Zavisnost između intenziteta zračenja i temperature je:

$$P = \epsilon \sigma A T^4$$

Gdje je: $\sigma = 5,670\ 400 \pm 0,000\ 040 *10^{-8} \frac{W}{m^2 \cdot K^4}$

Sračunavanje temperature na osnovu detektovanog intenziteta fluksa zračenja, se u kameri obavlja na osnovu gornje relacije.


(Stefan-Boltzmannov zakon)

Objekat mjerenja

Parametri mjerenog objekta (površine)

1. Emisioni koef. (emisivnost) ϵ opisuje sposobnost emitovanja IC zračenja mjerene površine
2. Refletkovana temperatura – temperatura koju “reflektuje” mjereni objekt (površina) iz okoline. To je temperatura koja proizvodi reflektovano zračenje

Refleksija, Transmisijska, Emisija



Refleksija, Transmisija, Emisija

U praksi većina materijala nije propusna za IC zračenje.

Pošto otpada τ slijedi iz:

$$\rho + \tau + \varepsilon = 1$$

konačna veza:

$$\rho + \varepsilon = 1$$

Za termografiju ovo znači:

Što je niži koef.emisije, veći je udio reflektovanog zračenja,

odn. teže je precizno mjeriti temperaturu

Refleksija, Transmisija, Emisija


Emisivnost zavisi od površine, materijala i temperature.

ZA kamere u dugotalasnom IC spektru emisivnost ne zavisi od boje površine objekta.

Većina građevinskih materijala ima emisivnost između 0,85 i 0,96.

Mogu se koristiti tabele koef. Emisije, ali sa oprezom !

Refleksija, Transmisija, Emisija



Staklo je u infracrvenom spektru neprovidno. Koef.emisije
je mali —→ detektuje se reflektovano zračenje!!!

Variranje emisivnosti...

Greška u rezultatu uslijed greške u faktoru emisije nije drastična:

$$T = \sqrt[4]{\frac{P}{(\varepsilon + \Delta\varepsilon) \cdot \sigma \cdot A}}$$

$\sigma = 5,67 \cdot 10^{-8} \text{ (W/ m}^2\text{-K}^4)$ Stephan-Boltzmannova konstanta

Princip rada IC kamere

$$P_{\text{detektovano}} = P_{\text{emitovano}} + P_{\text{reflektovano}}$$

$$T = \sqrt[4]{\frac{P_{\text{det}}}{\varepsilon \cdot \sigma \cdot A} - \frac{(1-\varepsilon) \cdot T_{\text{refl}}^4}{\varepsilon}}$$

Variranje emisivnosti...


Excel-proračun

isijano zračenje	500	W/m ²
epsilon =	0,9	
Refl. Temp. =	20	°C = 293,2 K
Stefan-Boltzmannova konst.	5,6704E-08	
površina mjernog objekta A	1	m ²
emisiona temperatura	307,8	K = 34,7 °C

Greška u rezultatu uslijed koef.emisije

Variranje ε pri $T_{\text{refl}} = 20^\circ\text{C}$


ε	$T_{\text{em}} / {}^\circ\text{C}$
1	33,3
0,95	33,9
0,9	34,7
0,85	35,5
0,8	36,4
0,5	45
0,25	65,3



Greška u rezultatu usljet Trefl

Variranje T_{refl} pri $\varepsilon = 0,9$

$T_{\text{refl}} / ^\circ\text{C}$	$T_{\text{em}} / ^\circ\text{C}$
100	22,5
50	31,3
25	34,2
20	34,7
0	36,4
-10	37,1
-40	38,8



Funkcije

glavne funkcije

On/off

Fokusiranje


Podešavanje mjernog opsega (Level/
Span)

Fiksiranje slike (fotografisanje)

Čuvanje slike


Termička i geometrijska tačnost

- Termička tačnost
 - ~ +/- 0,1 K pri 30°C
- Geometrijska tačnost
 - FOV: vidno polje kamere
 - IFOV: vidno polje pixela
 - U idealizovanom slučaju je najmanja veličina objekta = IFOV.
 - U realnosti jednajmanja veličina objekta = 3*IFOV
 - Polje regulišemo rastojanjem i podeš.objektiva




Termička i geometrijska tačnost

- geometrijska tačnost
 - Najmanja veličina objekta = $3 \times \text{IFOV}$
 - Za predmetnu kameru:
 $\text{IFOV} = 3.2\text{mm}$, tj
najmanja veličina je
 3IFOV :
Na 1m ~ 10mm




Primjena

- Pri automatskom podešenju, temperaturska skala se automatski podešava prema najtoplijem i najhladnijem mjestu u trenutnom vidnom polju kamere
- Birate između automatskog i manuelnog podešavanja Level i Span




Automatska temp.skala



Manuelno podešena temp. skala


Level, Span




- **Temperaturni opseg** je mjerni opseg kamere.
- "Span" je temperaturski interval u kome se nalazi trenutna temp.skala
- "Level" je srednja tačka
- Mjerni opseg kamere testo 880:
-20100 °C i
0350 °C

Preporuka (!): ako želite da pojačate kontrast (radi uočavanja /izdvajanja) neke pojave – uđite u "Scale", smanjite "span" ručno (tj. razliku između donje i gornje vrijednosti, npr. na svega 2-3 °C) i "pod izanjem" ili "spuštanjem" intervala podesite željeni intenzitet boje.


Color alarm (funkcija „Izoterme“)



Detekcija površinske vlage pomođu Testo 880




Dynamičko sa senzorom vlage




Manuelni unos sobne rel.vlažnosti

Palete



Iron



Rainbow

Osobine mjernog objekta

Emisivnost površine je neophodna za IC mjerena

Kako procijeniti emisivnost površine?

- Pomoću tabela (nesigurno)
- referentnim mjerenjem pomoću kontaktnog termometra ili površine sa poznatim ε (izolir traka, 0.94)

Tabele emisivnosti

Emisivnosti pri 20 °C

Materijal	Emisivnost
Metal polirani	0,03
Aluminijum čiste površine	0,07
Nickal mat površine	0,11
Mesing mat površine	0,22
Čelik čiste površine	0,24
Korodirani čelik	0,85
Voda, led	0,96


Eloksirani alum. $\varepsilon = 0.4$.

Eloksirani sloj debljine 20-25 μm površina je poput keramike: $\varepsilon = 0.8-0.85$

Objekat snimanja – mjerjenje T_{refl}

(A) Mjerjenje na površini sa malim ϵ :

zgužvana Al folija $\epsilon = 0.04$ (oksidisana folija $\epsilon = 0.07$)



Objekat snimanja – mjerenje Trefl

(B) *Trefl* - aproksimacija:

- Za mjerenje u prostorijama: $Trefl$ = aritmetička sredina temperature zidova
- Za mjerenje napolju, po oblačnom danu: $Trefl$ = spoljašnja temperatura
- Za mjerenje napolju, pri vedrom nebu: $Trefl = - 15 \text{ } ^\circ\text{C}$

Udaljenost i minimalni objekat mjerena

Udaljenost	Najmanji objekat Standardni objektiv (32°)	Najmanji objekat teleobjektiv (12°)
0,1 m	1,0 mm	-
0,3 m	3,1 mm	-
0,6 m	6,3 mm	2,4 mm
1 m	10 mm	4 mm
2 m	21 mm	8 mm
10 m	105 mm	39 mm

Analiza termograma

- Kamera mjeri intenzitet zračenja, ne temperaturu....



Izolir traka ima poznato


$$\varepsilon = 0.93$$



Oprez



Analiza termograma

Pogodnim podešavanjem kamere može se pojačati kontrast na mjerrenom objektu i uočiti ono što se želi. **Level & Span**



Color alarm (Izoterme)


Color alarm markira zone sa temperaturom iznad određene...



Uočavanje curenja


Analiza termograma

tačka rose



Analiza termograma

Tačka rose



Baterije



- trajanje oko 5h
- punjenje
 - u kameri: 4h
 - Na punjaču: 3h

Izmjena baterija




➤ Baterija leži u rukohvatu

Memorijska kartica



Pomoćni laser



- Pritiskom na taster može se naciljati željeni objekat
- Simbol „Laser“ će da blinka
- **Ne usmjeravati u oči** 

Zaštitno staklo



- Za rad na gradilištima i gdje ima dosta prašine
- Treba konfigurisati kameru za rad sa zaštitnim staklom, jer proizvodi gubitak od oko 2% zračenja.

- Objektiv je vrlo osjetljiv na ogrebotine
- Prašina se skida isključivo četkicom (koja se istresa udaranjem, ne prstima)
- Objektiv se čisti isključivo isopropanolom (sprej isporpanol, bez acetona ili etanola) i medicinskom vatom

Rad uz upotrebu senzora vlage



- Kamera se može podesiti da radi uz pomoći davač vlage u sobi


Prenos slika na PC...



- Uz kameru dolazi softver
- upalite kameru...
- Priključite kameru preko USB kabla na računar
- pokrenite sofver
- Kamera će se automatski prepoznati
- Import-Asistent će se pokrenuti i moći ćete da prebacite snimljene slike na PC



Termoslika (razvodna i povrtna cijev ka klima komori)







mr Milan Šekularac, dipl.ing.maš
Mašinski fakultet Podgorica
milans@ac.me
+382 (0)69 381 820